

Ukázka běžných stavebních vad budov před zateplením.

Ukázka neuvěřitelných zvěrstev, která se dějí ve stavebnictví. Takto realizují stavby někteří dodavatelé a svépomocní stavebníci, dle hesla „co oko nevidí, to srdce nebolí“. Aneb polystyrén a vata schovají vše.

Pak si člověk myslí, že za své peníze koupí byt, nebo si nechá postavit dům, či jej tak postaví sám. Přece stavěl můj děda, postavím také a proč do nových cihelných bloků nedat zbytek cihel plných. Jsou tu již léta :-


Ve zdivu jsou vidět mezery

(prochází jimi teplo a hluk), zdivo je z různých materiálů - vždyť ten beton nikdo neuvidí. Překlady jsou z holých traverz. Zateplení dostačující na zdivo na železu nestačí.

Toto kontaktní zateplení není pak přilepeno celoplošně, ale na buchy (bodově) a tedy pod něj běžně fouká. Tím se tam dostane vzduch, který z kondenzuje, přidá se vlhkost z interiéru a máme zde plísně a mechy, uvnitř i venku.

Provlhnutí zdiva i izolace je pak takové, že z původních hodnot tepelného odporu za sucha cca 5 je rázem hodnota 2-2,5 ! Tedy prochází zdí 2x více tepla a zdivo nemá ani zákonem požadované hodnoty.

Se systémem ZOOS by to nenastalo.



Výhradní prodej

ZLATÝ DŮM

DAPARTS s.r.o.

Luční 963

53003 Pardubice

IČO 62063936

DIČ 248-62063936

T: 466613630
F: 466654456
M: 608518575

e-mail: info@zlaty-dum.cz

daparts@centrum.cz